

Порошковая краска ОХТЭК - Эконом

| | |
|---|---|
| СОСТАВ | Краска представляет собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирных и эпоксидных смол, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов. |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности. Краска может наноситься как трибо- так и электростатическим методом. |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | <p>Ржавчина и грязь очищаются до степени 2 в соответствии с ГОСТ 9.402-80. Обезжиривание проводится до степени 1 в соответствии с ГОСТ 9.402-80. Для достижения более высоких защитных свойств рекомендуется предварительная химическая обработка металла:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>для стали</u> – фосфатирование; ● <u>для алюминия</u> - хроматирование. <p>Перед нанесением краску следует выдержать 12 часов при комнатной температуре в закрытой заводской упаковке.</p> |
| ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ (зависит от температуры изделия, режима работы печи и количества изделий, которые нужно окрасить одновременно) | <p>В минутах при температуре поверхности изделия:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 10' при 200°C; ● 15' при 180°C (рекомендуемый режим); <p>отклонения от вышестоящих значений зависят от работы печи.</p> |
| ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ, РАСХОД КРАСКИ | Оптимальная толщина 50-80 мкм.; при этом теоретический расход краски (без учета потерь) ~ 75-120 г/м ² . |
| СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ | <p>Краска обладает высокими физико-механическими свойствами.</p> <p>Прочность при растяжении по Эриксену^{*)}- не менее 5 мм.</p> <p>Цвет, степень блеска - не нормируется.</p> <p>Внешний вид пленки краски:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ровная, однородная, без посторонних включений, (допускается остаточная шагрень); ● текстурированная (муар). |
| УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ | Меры предосторожности от вдыхания красочной пыли. |
| УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ | Порошковая краска относится к веществам класса опасности 4. Остатки краски передаются на уничтожение согласно местным предписаниям. |
| УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ | Картонные короба с полиэтиленовым вкладышем по 20 кг. При хранении и транспортировке беречь от нагрева и |

попадания влаги. Срок хранения в заводской упаковке при температуре не выше 35°С до 12 месяцев.